

L.P.		KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU			
<b>1. OBIEKT</b>		<b>5. MIEJSCOWOŚĆ</b>		<b>6. ADRES</b>	
Oranżeria z zespołu pałacowo-parkowego		Falenty Wielkie		ul. Hrabaska 3	
<b>2. DATA POWSTANIA</b>	<b>3. AUTOR</b>	<b>4. MATERIAŁ</b>		<b>7. KOD POCZTOWY</b>	<b>8. NR EW. DZIAŁKI</b>
1852-1857 r.	F. M. Lanci	Cegła ceramiczna		05-090	dz. ew.502
<b>18. FOTOGRAFIE</b>					<b>9. GMINA</b> Raszyn
					<b>10. POWIAT</b> pruszkowski
					<b>11. WOJEWÓDZTWO</b> mazowieckie
					<b>12. OBECNA FUNKCJA</b> pustostan
					<b>13. RODZAJ UŻYTKOWANIA</b> nieużytkowany
					<b>14. WŁASNOŚĆ</b> Skarb Państwa
					<b>15. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA</b> Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP
	<b>16. INFORMACJE O OCHRONIE</b> Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1012/334, 15.01.1962 r., Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego: strefa ochrony konserwatorskiej Inne .....				
<b>19. SYTUACJA I ORIENTACJA</b>					<b>17. RODZAJE ZAGROZEŃ</b> - brak bieżącej konserwacji - zagrożenie dewastacją

Elewacja południowa

## 20. OPIS

Na planie prostokąta, prostokątna, z dachem pulpitowym krytym papa. Murowana z cegły, otynkowana. Elewacja południowa (frontowa) siedmioosiowa, artykułowana zamkniętymi półkoliście arkadami. Arkady zwieńczone profilowanymi archiwoltami. Elewacja

## 21. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Ubytki detalu. Miejscowe spękania muru. Stwierdzono liczne spękania i ubytki tynku o znacznej powierzchni (do ok. 8 m<sup>2</sup> w jednym miejscu). Miejscowo brakujące cegły. Stwierdzono zlasowanie odsłoniętych spod tynku cegieł. Ubytki Budynek pokryciu dachowym. Widoczne zawilgocenie muru w partii przyziemia wskutek braku odprowadzenia wody opadowej na odległość od budynku, skorodowane rynny i rury spustowe. Brakujące odcinki rur spustowych, ubytki w obróbkach blacharskich. W elewacji frontowej przebite wtórnie otwory drzwiowe. Stolarka okienna częściowo zachowana; ubytki w przeszkleeniu uzupełnione dyktą. Budynek opuszczony, dawniej użytkowany jako magazyn i warsztat IMUZ.

## 23. UWAGI

Zwana także palmiarnią. Wybudowana w latach 1852-57 przez arch. Franciszka Marie Lanciego, na zlecenie ówczesnego właściciela majątku hr. Aleksandra Przeździeckiego. Pierwotnie od strony północnej do oranżerii dobudowany był budynek folwarczny.

## 22. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt ze względu na pogarszający się stan zachowania kwalifikuje się do generalnego remontu. W innym wypadku możliwa jest jego degradacja i utrata wartości zabytkowych. zabytkowych trybie pilnym należy wykonać naprawę rynien i rur spustowych oraz odprowadzenie wody opadowej na dostateczną odległość od budynku.

## 24. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Stan w 1956 r., archiwum WUOZ

25. DATA: 20.06.2010

WYKONAWCA: ZABYTKI.DOC Pracownia Badań i Dokumentacji Zabytków