

L.P.		KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU				
1. OBIEKT			5. MIEJSCOWOŚĆ	6. ADRES		
Oranżeria z zespołu pałacowo-parkowego			Falenty Wielkie	ul. Hrabaska 3		
2. DATA POWSTANIA	3. AUTOR	4. MATERIAŁ		7. KOD POCZTOWY	8. NR EW. DZIAŁKI	
1852-1857 r.	F. M. Lanci	Cegła ceramiczna		05-090	dz. ew.502	
18. FOTOGRAFIE				9. GMINA Raszyn		
				10. POWIAT pruszkowski		
				11. WOJEWÓDZTWO mazowieckie		
				12. OBECNA FUNKCJA pustostan		
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA nieużytkowany		
				14. WŁASNOŚĆ Skarb Państwa		
	15. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA			Nr obszaru AZP		
				Nr stanowiska na obszarze AZP		
	16. INFORMACJE O OCHRONIE			Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
				1012/334, 15.01.1962 r.,		
				Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego: strefa ochrony konserwatorskiej		
				Inne		
19. SYTUACJA I ORIENTACJA					17. RODZAJE ZAGROZEŃ	
					- brak bieżącej konserwacji	

Elewacja południowa

20. OPIS

Na planie prostokąta, prostokątna, z dachem pulpitowym krytym papa. Murowana z cegły, otynkowana. Elewacja południowa (frontowa) siedmioosiowa, artykułowana zamkniętymi półkoliście arkadami. Arkady zwieńczone profilowanymi archiwoltami. Elewacja

21. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Ubytki detalu. Miejscowe spękania muru. Stwierdzono liczne spękania i ubytki tynku o znacznej powierzchni (do ok. 8 m² w jednym miejscu). Miejscowo brakujące cegły. Stwierdzono zlasowanie odsłoniętych spod tynku cegieł. Ubytki Budynek pokryciu dachowym. Widoczne zawilgocenie muru w partii przyziemia wskutek braku odprowadzenia wody opadowej na odległość od budynku, skorodowane rynny i rury spustowe. Brakujące odcinki rur spustowych, ubytki w obróbkach blacharskich. W elewacji frontowej przebite wtórnie otwory drzwiowe. Stolarka okienna częściowo zachowana; ubytki w przeszkleeniu uzupełnione dyktą. Budynek opuszczony, dawniej użytkowany jako magazyn i warsztat IMUZ.

23. UWAGI

Zwana także palmiarnią. Wybudowana w latach 1852-57 przez arch. Franciszka Marie Lanciego, na zlecenie ówczesnego właściciela majątku hr. Aleksandra Przeździeckiego. Pierwotnie od strony północnej do oranżerii dobudowany był budynek folwarczny.

22. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt ze względu na pogarszający się stan zachowania kwalifikuje się do generalnego remontu. W innym wypadku możliwa jest jego degradacja i utrata wartości zabytkowych. zabytkowych trybie pilnym należy wykonać naprawę rynien i rur spustowych oraz odprowadzenie wody opadowej na dostateczną odległość od budynku.

24. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Stan w 1956 r., archiwum WUOZ

25. DATA: 20.06.2010

WYKONAWCA: ZABYTKI.DOC Pracownia Badań i Dokumentacji Zabytków