

WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ NR5

Poz.	Nazwa	Ilość	Masa [kg]
1	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
2	HEA 140 L=4200 st.1	2	58,8
3	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
4	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
5	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
6	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
7	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
8	HEA 140 L=5200 st.1	2	72,8
9	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
10	HEA 140 L=5240 st.1	2	73,4
11	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
12	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
13	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
14	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
15	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
16	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
17	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
18	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
19	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
20	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
21	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
22	HEA 140 L=5400 st.1	2	75,6
23	HEA 140 L=5240 st.1	2	73,4
24	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
25	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
26	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
27	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
28	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
29	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
30	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
31	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
32	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
33	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
34	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
35	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
36	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
37	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
38	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
39	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
40	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
41	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
42	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
43	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
44	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
45	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
46	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
47	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
48	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
49	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
50	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
51	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
52	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
53	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
54	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
55	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
56	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
57	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
58	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
59	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
60	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
61	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
62	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
63	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
64	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
65	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
66	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
67	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
68	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
69	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
70	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
71	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
72	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
73	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
74	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
75	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
76	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
77	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
78	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
79	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
80	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
81	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
82	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
83	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
84	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
85	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
86	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
87	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
88	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
89	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
90	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
91	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
92	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
93	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
94	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
95	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
96	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
97	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
98	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
99	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
100	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
101	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
102	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
103	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
104	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
105	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
106	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
107	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
108	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
109	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
110	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
111	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
112	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
113	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
114	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
115	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
116	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
117	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
118	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
119	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
120	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
121	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
122	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
123	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
124	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
125	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
126	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
127	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
128	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
129	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
130	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
131	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
132	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
133	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
134	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
135	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
136	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
137	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
138	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
139	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
140	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
141	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
142	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
143	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
144	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
145	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
146	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
147	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
148	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
149	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
150	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
151	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
152	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
153	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
154	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
155	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
156	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
157	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
158	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
159	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
160	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
161	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
162	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
163	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
164	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
165	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
166	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
167	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
168	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
169	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
170	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
171	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
172	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
173	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
174	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
175	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
176	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
177	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
178	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
179	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
180	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
181	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
182	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
183	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
184	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
185	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
186	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
187	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
188	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
189	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
190	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
191	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
192	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
193	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
194	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
195	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
196	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
197	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
198	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
199	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
200	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
201	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
202	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
203	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
204	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
205	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
206	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
207	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
208	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
209	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
210	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
211	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
212	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
213	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
214	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
215	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
216	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
217	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
218	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
219	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
220	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
221	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
222	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
223	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
224	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
225	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
226	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
227	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
228	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
229	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
230	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
231	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
232	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
233	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
234	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
235	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
236	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
237	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
238	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
239	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
240	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
241	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
242	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
243	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
244	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
245	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
246	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
247	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
248	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
249	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
250	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
251	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
252	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
253	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
254	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
255	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
256	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
257	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
258	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
259	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
260	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
261	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
262	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
263	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
264	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
265	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
266	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
267	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
268	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
269	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
270	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
271	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
272	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
273	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
274	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
275	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
276	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
277	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
278	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
279	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
280	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
281	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
282	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
283	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
284	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
285	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
286	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
287	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
288	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
289	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
290	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
291	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
292	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
293	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
294	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
295	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
296	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
297	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
298	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
299	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
300	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
301	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
302	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
303	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
304	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
305	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
306	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
307	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
308	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
309	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
310	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
311	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
312	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
313	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
314	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
315	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
316	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
317	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
318	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
319	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
320	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
321	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
322	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
323	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
324	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
325	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
326	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
327	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
328	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
329	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
330	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
331	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
332	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
333	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
334	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
335	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
336	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
337	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
338	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
339	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
340	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
341	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
342	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
343	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
344	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
345	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
346	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
347	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
348	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
349	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
350	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
351	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
352	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
353	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
354	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
355	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
356	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
357	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
358	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
359	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
360	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
361	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
362	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
363	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
364	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
365	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
366	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
367	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
368	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
369	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
370	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
371	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
372	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
373	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
374	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
375	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
376	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
377	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
378	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
379	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
380	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
381	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
382	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
383	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
384	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
385	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
386	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
387	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
388	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
389	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
390	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
391	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
392	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
393	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
394	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
395	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
396	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
397	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
398	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
399	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
400	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
401	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
402	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
403	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
404	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
405	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
406	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
407	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
408	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
409	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
410	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
411	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
412	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
413	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
414	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
415	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
416	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
417	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
418	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
419	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
420	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
421	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
422	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
423	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
424	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
425	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
426	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
427	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
428	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
429	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
430	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
431	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
432	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
433	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
434	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
435	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
436	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
437	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
438	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
439	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
440	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
441	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
442	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
443	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
444	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
445	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
446	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
447	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
448	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
449	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
450	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
451	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
452	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
453	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
454	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
455	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
456	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
457	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
458	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
459	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
460	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
461	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
462	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
463	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
464	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
465	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
466	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
467	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
468	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
469	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
470	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
471	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
472	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
473	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
474	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
475	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
476	HEA 140 L=2300 st.1	2	32,2
477	HEA 140 L=1800 st.1	2	25,2
478	HEA 140 L=5500 st.1	2	77,0
479	HEA 140 L=5080 st.1	2	71,1
480	HEA 140 L=4800 st.1	2	67,2
481	HEA 140 L=4600 st.1	2	64,4
482	HEA 140 L=4000 st.1	2	56,0
483	HEA 140 L=3900 st.1	2	54,6
484	HEA 140 L=3800 st.1	2	53,2
485	HEA 140 L=3500 st.1	2	49,0
486	HEA 140 L=3250 st.1	2	45,5
487	HEA 140 L=2750 st.1	2	38,5
488	HE