




L.P.	KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU			
<b>1. OBIEKT</b> <b>Plebania przy kościele pod wezwaniem św. Szczepana i św. Anny</b>			<b>5. MIEJSCOWOŚĆ</b> Raszyn	<b>6. ADRES</b> Al. Krakowska 6
<b>2. DATA POWSTANIA</b> 1790, przebudowana 1908 r.	<b>3. AUTOR</b> Szymon Bogumił Zug	<b>4. MATERIAŁ</b> Cegła ceramiczna		<b>7. KOD POCZTOWY</b> 05-090
<b>18. FOTOGRAFIE</b>				<b>8. NR EW. DZIAŁKI</b> Obr. 02, dz. ew. 911
				<b>9. GMINA</b> Raszyn
Elewacja zachodnia — frontowa		Elewacja wschodnia — ogrodowa		<b>10. POWIAT</b> pruszkowski
				<b>11. WOJEWÓDZTWO</b> mazowieckie
				<b>12. OBECNA FUNKCJA</b> mieszkalna
				<b>13. RODZAJ UŻYTKOWANIA</b> plebania
				<b>14. WŁASNOŚĆ</b> parafialna
				<b>15. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA</b> Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP
				<b>16. INFORMACJE O OCHRONIE</b> Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1387, 03.07.1989 r. Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego strefa ochrony konserwatorskiej Inne .....
<b>19. SYTUACJA I ORIENTACJA</b>				<b>17. RODZAJE ZAGROZEŃ</b> Niewłaściwie przeprowadzane remonty powodujące utratę wartości zabytkowej.

## 20. OPIS

Budynek na planie wydłużonego prostokąta, parterowy, z dachem naczółkowym krytym blachą. Elewacja frontowa, ogrodowa sześćoosiowa. W dachu od strony zachodniej na osi wejściowej, nad pseudoryzalitem, na murku attykowym, facjata z półkolistym (wtórnie powiększonym) oknem. W osiach bocznych lukarny. W elewacji wschodniej na osi wejścia wsparty na czterech kolumnach współczesny taras, nad którym duża facjata. Po bokach współczesne lukarny. Zachowany detal na elewacjach: boniowanie w tynku, profilowany gzyms koronujący, w attyce elewacji zachodniej płaskorzeźbiony medalion oraz tablice z datami budowy i przebudowy. Wnętrza zostały przekształcone w trakcie ostatnich przebudów.

## 21. STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania bardzo dobry. Budynek po przeprowadzonym w 1988 r. remoncie, podczas którego zmieniona została zabytkowa bryła (m.in. dodano lukarny, taras). Wymieniona została także stolarka okienna i drzwiowa. Rynny i rury spustowe wykonane z PCV.

## 22. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Przy planowanych kolejnych remontach należy dążyć do ucytelnienia historycznej bryły, a także odtworzenia historycznej stolarki. Ze ścian, szczególnie w partiach przyziemia, należy zdjąć warstwy farb paroniep przepuszczalnych.

## 23. UWAGI

Plebania została wzniesiona w 1790 r. Autorem projektu był zapewne Szymon Bogumił Zug. W 1908 r. została wyremontowana i powiększona. Obie daty znalazły się na fasadzie budynku.

W czasie II wojny w budynku stacjonował Wehrmacht, szkoła niemiecka, szpital polowy.

Od 1992 r. plebania jest siedzibą dekanatu raszyńskiego.

## 24. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Elewacja zachodnia.

Stan w 1957 r., archiwum WUOZ



Elewacja wschodnia.

Stan w 1965 r., archiwum WUOZ