



KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU

L.P.				5. MIEJSCOWOŚĆ Falenty Wielkie	6. ADRES ul. Hrabska 3
1. OBIEKT Brama neogotycka z zespołu pałacowo-parkowego				7. KOD POCZTOWY 05-090	8. NR EW. DZIAŁKI Dz. ew. 502
2. DATA POWSTANIA ok.1852 r.		3. AUTOR F. M. Lanci	4. MATERIAŁ Cegła ceramiczna		
18. FOTOGRAFIE				9. GMINA Raszyn	
				10. POWIAT pruszkowski	
				11. WOJEWÓDZTWO mazowieckie	
				12. OBECNA FUNKCJA ———	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA ———	
				14. WŁASNOŚĆ Skarb Państwa	
				15. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP	
				16. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1012/334, 15.01.1962 r., Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego: strefa ochrony konserwatorskiej Inne	
19. SYTUACJA I ORIENTACJA				17. RODZAJE ZAGROZEŃ - brak bieżącej konserwacji - zagrożenie dewastacją	

Widok ogólny od strony południowej

20. OPIS

Brama neogotycka. Murowana z cegły, otynkowana. Połączona od zachodu murem z oranżerią. Przejazd zamknięty lukiem koszowym, w prostym obramieniu. Nad lukiem prosty gzyms kordonowy. Po bokach przejazdu flankujące dwie sterczyzny w formie okrągłych baszt zwieńczonych krenelażem. Mur łączący bramę z oranżerią ceglany, otynkowany, zwieńczony krenelażem, z trzema wąskimi otworami naśladującymi otwory strzelnicze.

21. STAN ZACHOWANIA

Stan dostateczny. Widoczne liczne spękania i ubytki tynku, na murze łączącym bramę z oranżerią o dużej powierzchni (do ok. 4 m² w jednym miejscu). Widoczne spękania muru. Stwierdzono liczne ubytki cegieł, w tym w kluczu luku nad przejazdem. Odsłonięte spod tynku cegły miejscowo zlasowane.

22. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Docelowo należy przeprowadzić kompleksowy remont poprzedzony projektem i programem prac konserwatorskich. Doraźnie w trybie pilnym należy zabezpieczyć konstrukcję bramy.

23. UWAGI

Wybudowana w latach 1852-57 przez arch. Franciszka Marie Lanciego, na zlecenie ówczesnego właściciela majątku hr. Aleksandra Przeździeckiego. Brama stanowiła zakończenie reprezentacyjnej części parku i prowadziła w kierunku części folwarcznej.

24. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Stan w 1960 r., archiwum WUOZ

25. DATA: 20.06.2010

WYKONAWCA: ZABYTKI.DOC Pracownia Badań i Dokumentacji Zabytków