



KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU

L.P.				5. MIEJSCOWOŚĆ	6. ADRES
1. OBIEKT	Brama neogotycka z zespołu pałacowo-parkowego			Falenty Wielkie	ul. Hrabska 3
2. DATA POWSTANIA	3. AUTOR	4. MATERIAŁ		7. KOD POCZTOWY	8. NR EW. DZIAŁKI
ok.1852 r.	F. M. Lanci	Cegła ceramiczna		05-090	Dz. ew. 502
18. FOTOGRAFIE				9. GMINA Raszyn	
				10. POWIAT pruszkowski	
				11. WOJEWÓDZTWO mazowieckie	
				12. OBECNA FUNKCJA ———	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA ———	
				14. WŁASNOŚĆ Skarb Państwa	
	15. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA			Nr obszaru AZP	
				Nr stanowiska na obszarze AZP	
	16. INFORMACJE O OCHRONIE			Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
				1012/334, 15.01.1962 r.,	
				Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego: strefa ochrony konserwatorskiej	
				Inne	
19. SYTUACJA I ORIENTACJA				17. RODZAJE ZAGROZEŃ	
				- brak bieżącej konserwacji	
			- zagrożenie dewastacją		

Widok ogólny od strony południowej

20. OPIS

Brama neogotycka. Murowana z cegły, otynkowana. Połączona od zachodu murem z oranżerią. Przejazd zamknięty lukiem koszowym, w prostym obramieniu. Nad lukiem prosty gzyms kordonowy. Po bokach przejazdu flankujące dwie sterczyzny w formie okrągłych baszt zwieńczonych krenelażem. Mur łączący bramę z oranżerią ceglany, otynkowany, zwieńczony krenelażem, z trzema wąskimi otworami naśladującymi otwory strzelnicze.

21. STAN ZACHOWANIA

Stan dostateczny. Widoczne liczne spękania i ubytki tynku, na murze łączącym bramę z oranżerią o dużej powierzchni (do ok. 4 m² w jednym miejscu). Widoczne spękania muru. Stwierdzono liczne ubytki cegieł, w tym w kluczu luku nad przejazdem. Odsłonięte spod tynku cegły miejscowo zlasowane.

22. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Docelowo należy przeprowadzić kompleksowy remont poprzedzony projektem i programem prac konserwatorskich. Doraźnie w trybie pilnym należy zabezpieczyć konstrukcję bramy.

23. UWAGI

Wybudowana w latach 1852-57 przez arch. Franciszka Marie Lanciego, na zlecenie ówczesnego właściciela majątku hr. Aleksandra Przeździeckiego. Brama stanowiła zakończenie reprezentacyjnej części parku i prowadziła w kierunku części folwarcznej.

24. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Stan w 1960 r., archiwum WUOZ

25. DATA: 20.06.2010

WYKONAWCA: ZABYTKI.DOC Pracownia Badań i Dokumentacji Zabytków