


KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU

L.P.				5. MIEJSCOWOŚĆ Raszyn	6. ADRES Al. Krakowska 20
1. OBIEKT <b style="text-align: center;">Budynek mieszkalny				7. KOD POCZTOWY 05-090	8. NR EW. DZIAŁKI Obr. 02, dz. ew. 734
2. DATA POWSTANIA Lata 30 XX w.	3. AUTOR Nieznany	4. MATERIAŁ Cegła ceramiczna			

<p>18. FOTOGRAFIE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <p>Elewacja zachodnia (frontowa)</p> <p>Elewacja północna (frontowa)</p> </div>	9. GMINA Raszyn
	10. POWIAT pruszkowski
	11. WOJEWÓDZTWO mazowieckie
	12. OBECNA FUNKCJA mieszkalna
	13. RODZAJ UŻYTKOWANIA dom
	14. WŁASNOŚĆ prywatna
15. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA	
Nr obszaru AZP	
Nr stanowiska na obszarze AZP	
16. INFORMACJE O OCHRONIE	
Nr i data wpisu do rejestru zabytków _____	
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____	
.....	

19. SYTUACJA I ORIENTACJA		17. RODZAJE ZAGROŻEŃ
		- niewłaściwie przeprowadzane remonty

20. OPIS

Budynek na planie prostokąta z trójbocznym tarasem od strony wschodniej. Parterowy, z mansardowym dachem, w którym facjaty. Dach kryty dachówką ceramiczną. W elewacji frontowej piętrowy ryzalit z uskokowo zakończonym szczytem. Zachowany detal architektoniczny: profilowane gzymsy koronujące, proste płyciny okienne. Budynek przekształcony poprzez nadbudowę facjaty.

21. STAN ZACHOWANIA

Stan dobry. Budynek w części przekształcony. Wtórnie otynkowany. Od strony zachodniej elewacja przysłonięta reklamą wielkoformatową.

22. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Reklama w otoczeniu budynku nie powinna przesłaniać widoku na elewacje.

23. UWAGI

Willa powstała na pocz. Lat 30-tych XX w. Znajduje się na terenie tzw. Raszyna Poduchownego w zespole willi w tzw. stylu belgijskim. Łączy cechy architektury historyzującej z elementami art-deco i modernizmu.

24. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

25. DATA: 20.06.2010

WYKONAWCA: ZABYTKI.DOC Pracownia Badań i Dokumentacji Zabytków