


KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU

L.P.				5. MIEJSCOWOŚĆ Raszyn	6. ADRES Al. Krakowska 20
1. OBIEKT <b style="text-align: center;">Budynek mieszkalny					
2. DATA POWSTANIA Lata 30 XX w.	3. AUTOR Nieznany	4. MATERIAŁ Cegła ceramiczna		7. KOD POCZTOWY 05-090	8. NR EW. DZIAŁKI Obr. 02, dz. ew. 734

18. FOTOGRAFIE	9. GMINA Raszyn 10. POWIAT pruszkowski 11. WOJEWÓDZTWO mazowieckie 12. OBECNA FUNKCJA mieszkalna 13. RODZAJ UŻYTKOWANIA dom 14. WŁASNOŚĆ prywatna 15. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP
 <p>Elewacja zachodnia (frontowa)</p>	 <p>Elewacja północna (frontowa)</p>
16. INFORMACJE O OCHRONIE	
Nr i data wpisu do rejestru zabytków _____ Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____	

19. SYTUACJA I ORIENTACJA		17. RODZAJE ZAGROŻEŃ - niewłaściwie przeprowadzane remonty
----------------------------------	---	--

20. OPIS

Budynek na planie prostokąta z trójbocznym tarasem od strony wschodniej. Parterowy, z mansardowym dachem, w którym facjaty. Dach kryty dachówką ceramiczną. W elewacji frontowej piętrowy ryzalit z uskokowo zakończonym szczytem. Zachowany detal architektoniczny: profilowane gzymsy koronujące, proste płyciny okienne. Budynek przekształcony poprzez nadbudowę facjaty.

21. STAN ZACHOWANIA

Stan dobry. Budynek w części przekształcony. Wtórnie otynkowany. Od strony zachodniej elewacja przysłonięta reklamą wielkoformatową.

22. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Reklama w otoczeniu budynku nie powinna przesłaniać widoku na elewacje.

23. UWAGI

Willa powstała na pocz. Lat 30-tych XX w. Znajduje się na terenie tzw. Raszyna Poduchownego w zespole willi w tzw. stylu belgijskim. Łączy cechy architektury historyzującej z elementami art-deco i modernizmu.

24. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

25. DATA: 20.06.2010

WYKONAWCA: ZABYTKI.DOC Pracownia Badań i Dokumentacji Zabytków