




KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU

L.P.			
1. OBIEKT	Budynek mieszkalny		
2. DATA POWSTANIA Lata 30 XX w.	3. AUTOR Nieznany	4. MATERIAŁ Cegła ceramiczna	
18. FOTOGRAFIE	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Elewacja północna (boczna)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Elewacja zachodnia (frontowa)</p> </div> </div>		
5. MIEJSCOWOŚĆ Raszyn	6. ADRES Al. Krakowska 24	7. KOD POCZTOWY 05-090	8. NR EW. DZIAŁKI Obr. 02, dz. ew. 691
9. GMINA Raszyn			
10. POWIAT pruszkowski			
11. WOJEWÓDZTWO mazowieckie			
12. OBECNA FUNKCJA mieszkalna			
13. RODZAJ UŻYTKOWANIA dom			
14. WŁASNOŚĆ prywatna			
15. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP			
16. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków _____ Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____			
19. SYTUACJA I ORIENTACJA			
17. RODZAJE ZAGROZEŃ		- niewłaściwie przeprowadzane remonty	

20. OPIS

Budynek na planie prostokąta z prostokątnym gankiem od strony wschodniej i trójbocznym wykuszem od strony zachodniej (z tarasem na piętrze). Parterowy, z mansardowym dachem, w którym lukarny wglębne. Dach kryty dachówką ceramiczną i papą. W elewacji frontowej i wschodniej piętrowy ryzalit; we wschodniej uskokowy, z trójkątnym oknem; w zachodniej z oknem półkolistym. Zachowany detal architektoniczny: profilowane gzymsy koronujące, proste płyciny. Budynek przekształcony poprzez dobudowę ganku. Zachowana częściowo oryginalna stolarka okienna.

21. STAN ZACHOWANIA

Stan dostateczny. Widoczne spękania tynku i ubytki tynku o znacznej powierzchni. Ubytki w pokryciu dachowym w części krytej dachówką ceramiczną.

22. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Reklama w otoczeniu budynku nie powinna przesłaniać widoku na elewacje.
Należy przeprowadzić remont elewacji.

23. UWAGI

Willi powstała na pocz. Lat 30-tych XX w. Znajduje się na terenie tzw. Raszyna Poduchownego w zespole willi w tzw. stylu belgijskim. Łączy cechy architektury historyzującej z elementami art-deco i modernizmu.

24. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA**25. DATA:** 20.06.2010**WYKONAWCA:** ZABYTKI.DOC Pracownia Badań i Dokumentacji Zabytków